

8月

種 類	廃プラ	陶磁器くず	がれき類	金属くず	石綿含有
処 分 量	2319.00	62.00	1.5	0	221.50

$$(\mathfrak{m}^3)$$

累計埋立量	残余容量
133,390	39,813

$$(\mathfrak{m}^3)$$

(年1回／3月末)

採取結果発行日 平成 27 年 8 月 24 日

採取年月日 平成 27 年 8 月 4 日

計量の対象	単位	計量結果	許容限度
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.8	20以下

The diagram illustrates the experimental site layout. At the top, a horizontal line represents the '処分場進入路' (Disposal Site Entrance Road). Below this, a large, irregular polygon represents the '実験地' (Experimental Field). To the left of the field, a small rectangle labeled '事務所' (Office) is shown. Three specific points are marked with black dots and labeled: '上流観測井戸' (Upstream Observation Well) is located near the office; '浸透水採取ヶ所' (Infiltration Water Sampling Point) is located within the field; and '下流観測井戸' (Downstream Observation Well) is located at the bottom right of the field. A rectangular area labeled '沈砂池' (Sedimentation Pond) is situated between the sampling point and the downstream well.

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

处置年月日	_____	处置内容	_____
-------	-------	------	-------

点検日	平成 27 年 8 月 4 日	異常が認められた場合の処置を講じた年月日	——
処置内容	——		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
		○	○	○	○	○			○	○	○					○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○

備考